共通編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	リコールステッカーのデザインと貼付場所の変更について	2007/01-No.438
2	 ㈱グローバルが改造・販売したキャンピング車へのリコール勧告について	2009/06-No.467

トヨタ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	セルシオのオートフルードWSの注入について【専用フルード】	2004/03-No.404
2	プリウスの「整備モード」への移行 【検査、点検、整備時】	2004/04-No.405
3	リヤアクスルハブベアリングのプレロード調整について 【ベアリング焼つき】	2004/09-No.410
4	融雪塩による部品腐食に対する保守点検整備上の注意点 【腐食】	2005/01-No.414
5	ヴィッツのインタンク式キャニスタ点検方法	2005/05-No.418
6	センチュリーのクーリングファンモーター点検整備方式	2005/05-No.418
7	ヴィッツのCVTフルード油量調整 【新オイルレベル検出機構】	2005/06-No.419
8	フロントサスペンション・ボールジョイントの確実な点検整備 【ボールジョイント部外れ】	2005/10-No.423
9	トヨタのサービス機器DST-2の紹介 【新外部診断機】	2005/10-No.423
10	プリウスのパワーステアリングに関する保証期間延長のご案内 【アシストカ変動】	2006/11-No.436
11	ビスタ、ナディア、コロナ3S-FSEエンジンに関する 保証期間延長のご案内 【エンスト】	2006/12-No.437
12	ランドクルーザー71、78、80、81系のステアリング及びサスペンション 関係サービスキャンペーン 【各所の緩み、変形、損傷】	2007/01-No.438

トヨタ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
13	ECB搭載車両ブレーキ検査基準 【計測時の制動力不足】	2007/02-No.439
14	純正CDナビゲーションコンピューターの修理のご案内 【現在地ズレ】	2007/04-No.441
15	エスティマ、アルファード、イプサム、ハリヤー、クルーガー2AZ-FE エンジンに関する保証期間延長のご案内 【エンスト】	2007/05-No.442
16	プリウスのヘッドランプ光軸調整について	2007/06-No.443
17	クラウン、クラウンコンフォート他リヤコンビネーションランプ、 ハイマウントストップランプに関する保証期間延長のご案内【寿命の低下】	2007/07-No.444
18	メーカーオプションのフロントモニター、バックガイドモニター等に 関する保証期間延長のご案内 【表示不良】	2007/08-No.445
19	ノア、ヴォクシー1AZ-FSEエンジンに関する保証期間延長のご案内 【アイドル不調】	2007/09-No.446
20	エスティマ・スーパーチャージャー搭載車のVベルト交換作業時の 注意について	2007/09-No.446
21	フロントサスペンション・ボールジョイントの確実な点検整備 【ボールジョイント部外れ】追加車種分	2007/12-No.449
22	パッソのバッテリに関する保証内容変更のご案内	2007/12-No.449
23	運転席ドア内脱着作業における注意事項について 【作業時ケガ】	2008/01-No.450
24	1JZ-FSEおよび12JZ-FSEエンジンに関する保証期間延長のご案内 【アイドル不調】	2008/01-No.450
25	ハイブリッド車およびECB搭載車両におけるブレーキフルードの 交換作業のご案内	2008/03-No.452
26	ブレーキ液の定期交換・補充時の確実な点検整備	2008/03-No.452
27	チャコールキャニスタの確実な点検整備【燃料タンク亀裂】	2008/03-No.452
28	マニュアルトランスミッション締結ボルトの点検整備上の留意点 【損傷、走行不能】	2008/03-No.452

トヨタ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
29	ブレーキブースターに関する保証期間延長のご案内	2008/04-No.453
30	プリウス他のハイブリッド電動ウォーターポンプに関する 保証期間延長のご案内	2008/05-No.454
31	エスティマハイブリッドのスタータージェネレーターモーターに関する 保証期間延長のご案内	2008/05-No.454
32	スターターマグネットスイッチ接点の確実な点検整備について 【スターター、オーバーラン】	2008/05-No.454
33	ダイナ・トヨエースLPG(1TR-FPE)における燃料流出防止作業の ご案内	2008/05-No.454
34	3Y-PEエンジンにおけるエンジンアイドル調整及びキャブレター清掃の ご案内	2008/06-No.455
35	純正CDナビゲーションシステムの修理に関するご案内 【GPS受信不良、現在地ズレ等】	2008/09-No.458
36	ノア・ヴォクシーのクォーターガラスモールに関する保証期間延長の ご案内	2008/10-No.459
37	ヴィッツ(1KRエンジン搭載車両)フロントエキゾーストパイプに関する 保証期間延長のご案内	2008/11-No.460
38	クラウンセダン、クラウンコンフォート、コンフォート、コンフォート 教習車のハイマウントストップランプに関する保証期間延長のご案内	2008/11-No.460
39	後付け部品として設定したトヨタクラウン用緩衝装置(コイルばね)の 自主改善について【前部霧灯・保安基準不適合】	2008/12-No.461
40	フューエルインレットパイプの保証修理に関するご案内および確実な 点検整備のお願い	2009/02-No.463
41	アルファードG, Vのオートレベリング機構に関する保証期間延長の ご案内	2009/07-No.468
42	アベンシス、アベンシスワゴンのヘッドランプに関する保証期間延長の ご案内	2009/07-No.468
43	クラウン他、レクサスIS250のブレーキブースターに関する保証期間延長 のご案内	2009/08-No.469
44	ランドクルーザーのインジェクションポンプの保証修理に関するご案内	2009/08-No.469

トヨタ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
45	ハイエース他のリヤリーフスプリングに関する保証期間延長のご案内	2009/10-No.471
46	エスティマ他の発電機プーリーの保証修理に関するご案内	2009/10-No.471
47	ハイブリッド車における制動力試験時の留意事項	2010/01-No.474
48	2 Z R - F A E エンジン搭載MT車の定期交換部品追加のお知らせ	2010/01-No.474
49	クラウンマジェスタ インストルメントクラスタモールディングに 関する保証期間延長のご案内	2010/09-No.482
50	ハイブリッド車インバーター用冷却水交換時の確実なエア抜き作業のお願い	2010/09-No.482
51	NΖ系エンジン搭載車両のVベルト張力調整作業上の注意	2010/11-No.484

日産編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	マーチのリヤブレーキドラム脱着時の注意 【再使用不可部品】	2004/07-No.408
2	セドリック、グロリア、レパード、シーマのVQエンジンの アイドル回転数調整 【冷機時始動不良、アイドル不調】	2005/04-No.417
3	ハイキャス (四輪操舵) システムに関する整備情報のご案内 【走行時の修正操舵が必要】	2005/09-No.422
4	セドリック (Y31) 、クルー (K30) のエアフローメーター整備時の 点検要領について 【エンジン不調】	2005/09-No.422
5	エルグランド〈E50型車〉の定期点検・車検整備作業時の注意事項 【オルタネータ発電不良、内部焼損】	2006/02-No.427
6	電動パワーステアリング (EPS) 加熱保護機構 【操作力大】	2006/08-No.433

日産編

No	掲載タイトル	掲載年/月
7	ドライブシャフト・ロックナット締付けトルクのご案内について 【締め過ぎ異音発生】	2006/11-No.436
8	後付け用品 セレナ用「オートステップ」の自主改善の実施について 【他部品に影響】	2007/09-No.446
9	車体修復時のブレーキペダルブラケットについて 【ブレーキ効かない恐れ】	2007/11-No.448
10	E25型キャラバンの整備時の留意点 【リコール後の整備要領書の修正】	2008/08-No.457
11	クリッパー プロペラシャフトの点検整備について 【継ぎ手損傷、プロペラシャフト脱落】	2008/10-No.459
12	純正CDナビゲーションシステムの修理に関するご案内 【GPS受信不良、現在地ズレ等】	2008/12-No.461
13	エルグランド、パラメディックのエンジン吸気系パワーバルブに関する 保証期間延長のご案内【外れ、異音】	2008/12-No.461
14	エンジン吸気系のパワーバルブに関する保証延長のご案内	2009/01-No.462
15	助手席シート・クッション閉時の火災予防について	2009/05-No.466
16	後付け部品として販売した日産セレナ用緩衝装置の自主改善について	2009/07-No.468
17	ラジエータ冷却ファンモーターに関する保証延長のご案内	2009/08-No.469
18	QGエンジン搭載車の冷却水注入作業時の注意事項について	2009/10-No.471
19	イグニッション・スイッチ修理時の注意点について	2009/12-No.473
20	クリッパー・クリッパーリオ車両事故整備時のアクセルケーブル についての注意事項	2010/01-No.474
21	キャラバン他 Z D 30エンジン搭載車定期交換部品に関する注意事項について (燃料インジェクションポンプ (VP44) フューエルホース定期交換の再徹底)	2010/02-No.475
22	バネット インジェクター関連の整備時の注意点	2010/03-No.476

日産編

No	掲載タイトル	掲載年/月
23	クリッパー整備時の注意事項	2010/05-No.478
24	OTTI 4AT車のATF量調整作業時の注意事項	2010/07-No.480
25	ホイールベアリンググリースの交換時の注意事項について	2010/08-No.481
26	クリッパー フューエルホース周辺整備時の注意事項について	2010/08-No.481
27	軽自動車のハブナット整備作業時の注意事項について	2010/12-No.485

スバル編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	定期点検・車検整備作業時の注意事項について 【ブッシュ亀裂、クロスメンバー錆び、タイミングベルト切れ】	2005/08-No.421
2	定期点検・車検整備作業時の注意事項について 【AT系】	2005/11-No.424
3	レガシィ、インプレッサ、フォレスターの エンジン・ロッカーカバー組み付け時の作業要領	2006/09-No.434
4	インプレッサのエアコンベルト交換について	2007/08-No.445
5	サンバーのタイミングベルトカバー内の汚れ点検について 【泥混入、ベルト破損】	2007/10-No.447
6	点検に・整備時の注意事項について 【リヤゲートステー脱落】	2007/11-No.448
7	サンバーのシャシフレーム点検整備要領について【錆び】	2008/01-No.450
8	プレオのイグニッションキーシリンダー点検整備要領について 【エンジン始動困難】	2008/01-No.450
9	点検・整備作業におけるホース類継続使用時の注意事項について 【油脂類の滲み・漏れ、ホースの抜け等による火災】	2008/07-No.456

スバル編

No	掲載タイトル	掲載年/月
10	サンバーの補機ベルト(Vベルト)の張力点検・調整に関して 【プーリー破損、最悪火災も】	2008/07-No.456
11	サンバーのクランクシャフトプーリーに関する保証期間延長のご案内	2008/11-No.460
12	スバル軽自動車の点検整備・作業におけるバッテリーの点検整備について	2009/04-No.465
13	リコールNo.2147指定車両の法定点検時等の 補機ベルト張力点検・調整に関して	2009/04-No.465
14	スバル・プラグインステラの緊急時の取り扱い	2009/11-No.472
15	スバルレガシィ(BE, BH型)インテークマニホールド裏の 燃料ホース取り付け部の点検と保証期間延長のご案内	2010/01-No.474
16	サンバーのバッテリー脱着作業時の注意事項について	2010/02-No.475
17	サンバー・ドミンゴのハイテンションケーブル調整作業時の 注意事項について	2010/02-No.475
18	スバル全車のエンジンオイルのメンテナンスの確実な実施について	2010/02-No.475
19	AWD全車のタイヤ交換とタイヤ空気圧調整の際の遵守事項について	2010/02-No.475
20	EyeSight (アイサイト) ver.2の紹介	2010/06- N o.479
21	R1, R2、ステラのリヤストラットオイル漏れに関する 保証期間延長のご案内	2010/07- N o.480
22	リコールNo.2147 (プーリーカバー取付け) 指定車両が入庫した際の クランクプーリー点検方法	2010/11-No.484

マツダ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	車検整備や定期点検整備時の排気管及びサイレンサーの点検整備 【排気管の損傷、一部脱落】	2006/02-No.427
2	タイタンのホイールボルト、ナットの点検整備について 【ねじ山破損、車輪脱落】	2006/02-No.427

マツダ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
3	スクラムのエアコンプレッサ不具合に関するサービスキャンペーン について【エンジンルーム焼損】	2007/05-No.442
4	デミオ(型式: DW)フロント・フォグ・ライトに関する整備上の 注意点について【バンパ溶損、火災】	2007/07-No.444
5	デミオ/ベリーサの「取扱説明書」、「メンテナンスノート」の誤記に 関するサービスキャンペーンについて	2007/08-No.445
6	ボンゴ/ボンゴブローニィ ディーゼルエンジン車の エンジンオイル交換時の注意点【DPF関係】	2007/11-No.448
7	ボンゴ/ボンゴブローニィ 助手席シート・クッション (エンジン・カバー) 閉時の注意点【燃料ホース損傷・火災】	2008/04-No.453
8	ストレッチタイプのベルト脱着要領変更のご案内	2008/08-No.457
9	燃料ホースの交換時期徹底について【燃料ホース劣化・漏れ、火災に至る】	2008/08-No.457
10	助手席シート・クッション閉時の火災予防について	2009/05-No.466
11	イグニッション・スイッチ修理時の注意点について	2009/12-No.473
12	ボンゴ/ボンゴブローニイ、タイタンダッシュ インジェクター関連の整備時の注意点	2010/03-No.476
13	CIBIEフロント・フォグ・ライトに関する整備上の注意点について	2010/05-No.478
14	アテンザ、ビアンテ、MPV、RX-8 インジケーター付きコーナーセンサーの保証期間延長のご案内	2010/08-No.481
15	タイタン(WG/WH)のホイールボルト、ナットの点検整備について	2010/09-No.482
16	プレマシー リフトゲートの保証期間延長	2010/10-No.483

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	パジェロ、チャレンジャー、デリカ・スペースギアの4M40エンジン燃料 噴射ポンプ・オイルシール交換要領	2004/03-No.404
2	適切なエンジンオイル メンテナンスのお願いについて 【エンジン回転上昇等】	2004/04-No.405
3	エンジンルーム作業でのウエス・軍手等の置き忘れ 【車両火災】	2004/05-No.406
4	ランサーエボリューション(IV、V、VI)ロッカーカバー、タイミングベルトカバー等整備時の(ノイズコンデンサー脱着時)注意事項と、入庫時の点検依頼 【コンデンサーのショート、焼損】	2004/05-No.406
5	リコール検索システムの機能追加について	2004/05-No.406
6	事故修理、点検・整備時のスペアタイヤ保持部品の点検について 【スペアタイヤ脱落】	2004/08-No.409
7	軽自動車の定期点検・車検整備作業時の注意事項 【タイヤ脱落】	2004/12-No.413
8	シャリオ・グランディス(V6エンジン)のパワステ高圧ホース又は、 EGRパイプ廻りの整備作業における注意 【ホース破損】	2005/03-No.416
9	ステアリングコラムシャフト衝撃吸収機構点検要領及び 衝撃吸収機構付ステアリングコラム脱着要領 【衝撃吸収機構作動済】	2005/03-No.416
10	2WD車または4WD車のユニバーサルジョイント方式の プロペラシャフト点検要領 【ジョイント破損、プロペラシャフト脱落】	2005/04-No.417
11	パジェロ、ストラーダ、チャレンジャーの ピットマンアームボールジョイント点検要領 【ジョイント部の腐食】	2005/08-No.421
12	デリカバン・ワゴンのバッテリー脱着、交換時の注意事項 【ハーネスのショート、火災】	2005/08-No.421
13	キャブレータの点検・調整【ランオン、触媒加熱・火災】	2005/12-No.425
14	自主点検のお知らせ 【EGR作動不良】	2005/12-No.425
15	軽自動車の整備作業時の注意事項について【タイヤ脱落】	2006/02-No.427
16	パジェロ、ストラーダ、チャレンジャーのタイロッドAss'y点検整備要領 【ネジ部磨耗、タイロッドエンドの抜け】	2006/03-No.428

No	掲載タイトル	掲載年/月
17	ユニバーサルジョイント方式のプロペラシャフト整備時の点検要領 (遵守のお願い)	2006/05-No.430
18	クランクシャフトプーリーセンターボルト整備時の点検要領	2006/06-No.431
19	パジェロ、パジェロ i o、ランサー、ランサーワゴン、ミラージュ・ディンゴ、 ディオン、エアトレックのピンチボルトタイプのステアリングホイール脱着等整備 時の注意事項 【ステアリングホイールの抜け】	2006/06-No.431
20	ミニキャブ、タウンボックス、ミニカ、ミニカトッポのディーラーオプション部品 「ホイールキャップ」に関するお知らせ【車体最外側オーバー、保安基準不適合】	2006/10-No.435
21	プロペラシャフト脱着及びトランスファオイル点検の注意事項 【オイル漏れ、スリーブヨーク焼付】	2006/10-No.435
22	パジェロ、ストラーダ、チャレンジャーのフレーム点検整備要領	2007/01-No.438
23	ミニカ、トッポBJのエアクリーナーインテークダクト取付けクリップ 脱着要領 【インテークダクトの脱落、焼損】	2007/01-No.438
24	パジェロ、ストラーダ、チャレンジャーのピットマンアームボール ジョイント点検整備要領の連絡	2007/07-No.444
25	ブラボー 3G83エンジン ターボチャージャー付車の点検時の注意 【車両火災】	2007/08-No.445
26	軽自動車のハブナット整備作業時の注意事項について 【タイヤ脱落】	2007/08-No.445
27	凍結防止剤による自動車部品腐食に対する保守点検整備上の注意点 【錆び】	2007/12-No.449
28	ブレーキ液・ブレーキホース定期交換のお願い及び点検・整備作業時の 注意事項について【各部劣化】	2008/01-No.450
29	RVR/ギャラン/シャリオグランディス/レグナムの クランクシャフトプーリーに関する保証期間延長のご案内と法定点検時の 補機ベルトの張力点検・調整のお願い	2008/03-No.452
30	リヤホイールベアリングのがた点検要領【タイヤ脱落】	2008/05-No.454
31	エンジンオイルおよび点火プラグのメンテナンスの注意連絡 【エンジン損傷】	2008/05-No.454
32	コルトのヘッドランプ整備作業時の注意点について【ロービーム不灯】	2008/07-No.456

No	掲載タイトル	掲載年/月
33	ブレーキ部品の洗浄時の注意事項について 【パッド編磨耗、ローター割れ】	2008/07-No.456
34	ミニキャブのステアリングホイール点検要領【操作重い、戻り不良】	2008/08-No.457
35	ランサーセディア/ランサー、ランサーセディアワゴン/ランサーワゴン、ランサーカーゴ、 ランサーエボリューション、ランサーエボリューションワゴン、ディオン、エアトレックの ファンコントロールユニットの保証期間延長について	2008/08-No.457
36	ミニキャブ、ブラボー、タウンボックス プロペラシャフトの 点検整備について 【継ぎ手損傷、プロペラシャフト脱落】	2008/10-No.459
37	プレート式リフトでのリフトアップ作業時の注意事項 【干渉、燃料漏れ】	2009/01-No.462
38	ミニキャブのフューエルホース周辺整備時の注意事項につい 【干渉、穴開き】	2009/01-No.462
39	プレート式リフトでのリフトアップ作業時の注意事項	2009/01-No.462
40	フューエルホース周辺整備時の注意事項について	2009/01-No.462
41	前輪用アッパーアームボールジョイント用ダストカバー(補用品)の改善について	2009/01-No.462
42	六価クロム部品に関するサービスキャンペーン実施のお知らせ	2009/05-No.466
43	助手席シート・クッション閉時の火災予防について	2009/05-No.466
44	デファレンシャル機構側ギヤオイルの注入作業時の注意事項について	2009/07-No.468
45	ランサーエボリューションのエンジンルーム内整備時の注意事項と、入庫時 の点検依頼	2009/09-No.470
46	i (アイ) のラジエーターコンデンサータンクキャップ組付け時の注意事項	2009/09-No.470
47	軽自動車の2WDリヤハブベアリング整備作業時の注意事項について	2009/10-No.471
48	凍結防止剤による自動車部品腐食に対する保守点検整備上の注意点	2009/12-No.473

No	掲載タイトル	掲載年/月
49	イグニッション・スイッチ修理時の注意点について	2009/12-No.473
50	ミニキャブ・タウンボックス車両事故整備時のアクセルケーブルについての 注意事項	2010/01-No.474
51	ステアリングコラムシャフト衝撃吸収機構点検要領及び衝撃吸収機構付ステ アリングコラム脱着要領	2010/01-No.474
52	マルチリンク式サスペンション車のラテラルロワーアームの新ガタ点検要領	2010/02-No.475
53	デリカ インジェクター関連の整備時の注意点	2010/03-No.476
54	ミニキャブ整備時の注意事項	2010/05-No.478
55	ランサーエボリューション(IV、V、VI)ノイズコンデンサー脱着時の注意事項他	2010/06-No.479
56	リーディングトレーリング式リヤブレーキ採用車のホイールシリンダ点検時の 注意事項	2010/06-No.479
57	e Kワゴン、e Kスポーツ、e Kクラッシィ、e Kアクティブ 4 AT車の ATF量調整作業時の注意事項	2010/07-No.480
58	ミニキャブ フューエルホース周辺整備時の注意事項について	2010/08-No.481
59	パジェロ HBB補用品取り扱い及び整備作業時の注意事項について	2010/08-No.481
60	ブレーキ部品の取扱い上の注意事項	2010/10-No.483
61	キャブレター式エンジンのエアクリーナーカバー締付時の整備注意	2010/11-No.484
62	軽自動車のハブナット整備作業時の注意事項について	2010/12-No.485

ホンダ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	(㈱ホンダアクセス製フィット用「ハロゲンフォグライト」ライティングス イッチの自主改善の実施について 【接触抵抗・不灯】	2004/04-No.405
2	スピンドルナット締付け時の留意点 【ブレーキドラム脱落】	2004/06-No.407
3	(株ホンダアクセス製、後付け部品「ランニングボード、オールラウンドプロテクター (ホイールアーチ)、サイドロアスカート、ロアスカートガーニッシュ」自主改善実施について 【車体最外側オーバー、保安基準不適合】	2004/10-No.411
4	スピンドルナット締付け時の留意点(遵守のお願い)	2005/08-No.421
5	(㈱ホンダアクセス製、後付け部品の「アルミホイール」に関わる自主改善の 実施について	2006/01-No.426
6	Zのエキゾーストサイレンサ取付け部点検時の留意点 【ステー折損、サイレンサー脱落】	2006/04-No.429
7	フィットの純正装着タイヤ外側溝部摩耗 【アライメント不良】	2007/02-No.439
8	(㈱ホンダアクセス製、後付け部品のバモス・Z用「キーレスエントリー」の 自主改善実施について 【キー抜け落ち】	2007/05-No.442
9	スピンドルナット締付け時の留意点(再徹底)	2007/09-No.446
10	(㈱ホンダアクセス製、後付け部品のアクティ・バモス・バモスホビオ用 「ドアバイザー」の自主改善について 【脱落】	2007/11-No.448
11	(㈱ホンダアクセス製、後付け部品のアクティ・バモス・バモスホビオ用 「ドアバイザー」の自主改善について 【車両追加】	2008/05-No.454
12	リヤスピンドルナット締付け時の留意点について(タイヤ脱落防止の再徹底)	2008/08-No.457
13	電子制御パーキングブレーキの紹介	2009/02-No.463
14	10M INSIGHTレスキュー時の取り扱い	2009/05-No.466
15	10M INSIGHTオートエアコンコントロールユニット周辺整備時の留意点	2009/06-No.467
16	A. C. Gベルト張力調整時の注意事項について	2009/08-No.469

ホンダ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
17	フロントドア・アウタハンドルの保証期間延長のご案内	2009/08-No.469
18	リヤスピンドルナット締め付け時の留意点について	2009/12-No.473
19	HMMミッション搭載車発進時ジャダー保証延長のご案内	2010/05-No.478
20	HMMF (ホンダマルチマチックフルード) 適用のご案内	2010/05-No.478
21	オートアイドルストップ解除方法のご案内	2010/05-No.478
22	ハイブリッド車「CR-Z」レスキュー時の取り扱い	2010/06-No.479
23	ホンダアクセス・オデッセイ専用「スポーツサスペンション」の自主改善	2010/10-No.483
24	無限・リアアンダースポイラの自主改善	2010/11-No.484
25	FIT HYBRIDレスキュー時の取り扱い	2010/12-No.485

ダイハツ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	トランスミッション及びトランスファの『オイルに関連する点検・整備』時の注意	2004/09-No.410
2	ハイゼットトラック、ハイゼットパネルバンのガレージ ジャッキ使用時の 注意事項 【センターアーム破損】	2005/11-No.424
3	オルタネータ用Vリブドベルト張力点検、調整作業時の注意点 【アジャスティングバー、ボルト折損】	2005/12-No.425
4	トランスミッション及びトランスファの『オイルに関する点検・整備』時の注意 (再掲示)	2006/10-No.435
5	ライトスイッチの点検について【ショート】	2007/08-No.445

ダイハツ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
6	ムーヴ、ミラ他のアクセルケーブルに関する保証期間延長のご案内	2007/11-No.448
7	ムーヴ、ミラ他DVVT(連続可変バルブタイミング機構)に関する 保証期間延長のご案内	2007/11-No.448
8	ブーンのバッテリに関する保証内容変更のご案内	2007/12-No.449
9	KF型エンジン搭載車のスパークプラグ脱着時の注意事項について【碍子破損】	2007/12-No.449
10	テリオスキッドの大型ルーフエンドスポイラ(ディーラーオプション部品) 保安基準不適合について【形状不適切、保安基準不適合】	2008/06-No.455
11	KF型エンジン生産工場による整備上の注意事項	2008/11-No.460
12	ハイゼットのエキゾーストマニホールドに関する保証期間延長のご案内 【亀裂、異音】	2008/12-No.461
13	フロントハブナット締め付け時の注意事項について	2009/01-No.462
14	酸素センサーに関する保証期間延長のご案内	2009/05-No.466
15	オイルクーラーホース交換・脱着作業時の注意事項について	2009/05-No.466
16	ロッキーのチェックバルブ点検について	2009/11-No.472
17	ムーヴ、タント他のドアロックモーターに関する保証期間延長のご案内	2010/02-No.475
18	ムーヴ、ミラのサンバイザーに関する保証期間延長のご案内	2010/02-No.475
19	ムーヴ、ハイゼット他のウォーターポンプに関する保証期間延長のご案内	2010/02-No.475
20	テリオスキッドのドアガラスランに関する保証期間延長について	2010/04-No.477
21	キャブレーター仕様車CO、HC濃度の点検・調整の重要性について	2010/07-No.480

ダイハツ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
22	油圧式パワーステアリング及びエンジンオイル点検・整備時の注意事項について	2010/09-No.482
23	ブレーキ液点検・補給時の注意事項	2010/09-No.482
24	腐食環境の厳しい地域で使用される車のエンジンルーム内や アンダー回りの各種パイプ類の入庫時点検要領	2010/09-No.482
25	各種スイッチ周辺への潤滑剤、錆止め剤の使用について	2010/12-No.485

スズキ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	ワゴンRの直噴 (DI) ターボエンジン整備上の注意	2004/01-No.402
2	エブリィのエアコンプレッサ不具合に関するサービスキャンペーンについて 【エンジンルーム焼損】	2007/05-No.442
3	スロットルボデーの清掃時の注意点【ECU破損】	2007/05-No.442
4	キャリイ スペアタイヤキャリアの点検整備について 【折損から落下へ】	2007/07-No.444
5	サスペンションロアアームボールジョイントの点検方法について 【がた、ボールジョイント部外れ】	2008/09-No.458
6	プロポーショニングバルブの点検について	2010/03-No.476

いすゞ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	ウィザード/ミューのステアリング部品・事故修理時等の 点検整備要領について 【事故後の不具合発生】	2008/07-No.456
2	4 JX1型エンジン搭載車のオイルストレーナ脱着時の注意事項について 【焼付き、ターボ故障等】	2008/08-No.457
3	4 JX1型エンジン搭載車のエンジン内部整備時の注意事項について 【焼付き、ターボ故障等】	2008/08-No.457

GMシボレー編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	サスペンションシステムへのグリスアップの重要性について 【サスペンション部品の寿命】	2004/08-No.409

シトロエン編

No	掲載タイトル	掲載年/月
	ハイドラクティブ(油圧)サスペンションシステムの注意事項と 適切なメンテナンスのお願い 【マウントの劣化、破断】	2004/11-No.412

フォルクスワーゲン・アウディ編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	リヤデファレンシャル・バランス調整機構 【異音、振動】	2004/12-No.413
2	ロアコントロールアームの点検について	2005/09-No.422

ビー・エム・ダブリュー編

N	lo	掲載タイトル	掲載年/月
1	1	誤ったサイド・スリップ(横滑り量)およびハンドル切れ角度の調整による 影響 【ハンドル戻りにくい】	2008/3-No.452

メルセデス・ベンツ日本編

No	掲載タイトル		掲載年/月
1	アクトロスのターボチャージャーの点検要領について	【異音】	2008/3-No.452

クライスラー編

1 ジープグランドチェロキーのステアリングギヤ・ボックス取付け状態の点検について 2009/01-No.462	No	掲載タイトル	掲載年/月
	1	ジープグランドチェロキーのステアリングギヤ・ボックス取付け状態の点検について	2009/01-No.462

フォード編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	リンカーンLS、フロントサスペンション・ロア・ボールジョイントの 点検及びナット締め付けについて	2010/01-No.474

ルノー編

No	掲載タイトル	掲載年/月
1	ルノー・トゥインゴに搭載されたバッテリー無償交換	2010/07-No.480